


# 消防からのお知らせ

## 【ホームタンクの点検をお願いします】

近年、ホームタンクの経年劣化による灯油漏れが発生しております。  
ホームタンクから灯油が漏れると、火災につながる危険性があるだけでなく、上下水道への混入、土壌汚染など日常生活に大きな被害をもたらします。  
さらに、配管等の改修、流出した灯油の回収等様々な経費も発生します。



### 点検6項目

- ①油量表の動きに異常はないか
- ②油量表の減りが早くないか
- ③タンク本体にさびや穴などはないか
- ④ストレーナーのひび割れや接続部からの漏れはないか
- ⑤配管の亀裂や変形、漏れはないか
- ⑥脚部は架台等に固定され、緩みやさびによる転倒危険はないか

タンク本体の下や地盤面下にある配管、接続されている暖房器具周囲から灯油などの臭いがした場合、漏油している可能性がありますので注意して下さい。

### 油が漏れてしまった場合は？

油漏れが発生したら次のことに留意し、速やかに消防署へ連絡して下さい。

- ☞元栓、コックを閉め受け皿を置くなど油の流出を止めましょう。
- ☞油を水で流すと被害が拡大するので、水で流さないようにしましょう。



ホームタンクに関するご相談などは、最寄りの消防までお問い合わせ下さい。

日高中部消防組合 消防署 ☎ 0146-45-0050

三石支署 ☎ 0146-33-2224

新冠支署 ☎ 0146-47-2666